



“MEDIEVALGIS”



TOLEDO ESPACIO y TIEMPO

Ayuntamiento plaza, n°4, Palacio de justicia, antiguamente casa del Deán



Plano del Palacio de Justicia de Toledo:

A. Estado actual.

B. Estado al principio del siglo XX (AMT) : los muros maestros de dos salones grandes dispuestos en L se han conservado.

La casa del Deán de la catedral en el siglo XV: casa principal y anexos

CASA DEL DEÁN DE LA CATEDRAL

A partir de los límites parcelarios de las casas colindantes, hemos podido reconstituir el perímetro de la casa del Deán, a la cual estaban unidos en el siglo XV sus propias tiendas, sótanos (reserva), patio trasero y los establos que se extendían al este hacia la bajada del Pozo Amargo. Había junto a la puerta de la casa un banco que fue demolido en 1733¹. La puerta de entrada, datada de fines del siglo XV, se observa aún en fotos del siglo XIX.

Aunque la casa del Deán no está descrita en 1492, hemos podido reconocer a través de la descripción de 1856² y de planos del siglo XX la traza y las dimensiones de dos grandes salones anteriores al edificio actual. Además, la demolición en 1998 de una pequeña casa adyacente, frente a la Puerta Nueva, actual Puerta Llana de la catedral, puso de manifiesto el muro este del palacio del Deán. Su característico muro de tapial con lechos de cal muy poco espaciados permite datarlo en los siglos XIII-XIV.

1 AMT Obras urbanas, Caj. 1.

2 AHPT, H-1997, año 1856 [Ver “Casa del Deán”, p. 649]



**Calle del Cardenal Cisneros, s/n: la casa del Deán.
Una ventana ocupa parte del espacio de la puerta principal, de la cual se conservaban todavía, al final del siglo XIX, jambas y modillones (AR).**



**Calle del Cardenal Cisneros, s/n: la casa del Deán.
A. Vista de los tejados y de la fachada oeste, junto a la cual estaban las tiendas del Deán (AR).**



B. Muro este de uno de los grandes salones; lindaba con la casa nº2 de la calle Cardenal Cisneros y fue demolido con ella. Este muro estaba hecho en tapial, Foto J.P., 1997.